Sensor fotoeléctrico tipo U con cubierta reforzada

Características

- •Mejora la resistencia al ruido contra perturbaciones de luz
- Respuesta a alta velocidad
- Circuito de protección de inversión de polaridad y corto circuito (sobrecorriente)
- •Seleccion de modos Light / Dark ON por cable de control
- ●Protección IP66 contra agua (estándar IEC)
- : BUP-30, BUP-50



Lea antes del uso "Precauciones de seguridad" en el manual de operación

 ϵ

Especificaciones

Modelos	NPN Colector abierto	BUP-30	BUP-30S	BUP-50	BUP-50S	
	PNP Colector abierto	BUP-30-P	BUP-30S-P	BUP-50-P	BUP-50S-P	
Tipo de detección		Barrera				
Objeto detectado		Material opaco de Min. ⊘4mm	Material opaco de Min. ⊘1.5mm	Material opaco de Min. Ø4mm	Material opaco de Min. ∅1.5mm	
Modo de operación		Light ON, Dark ON seleccionable por cable de control				
Distancia de detección		30mm 50mm			nm	
Tiempo de respuesta		Max. 1ms				
Alimentación		12-24VCC ±10%(ondulación P-P:Max. 10%)				
Consumo de corriente		Max. 30mA				
Fuente de luz		LED infrarrojo (940nm)				
Ajuste	de sensibilidad	Fijo	Potenciómetro	Fijo	Potenciómetro	
Salida de control		Salida NPN o PNP colector abierto •Voltaje de carga : Max. 30VCC •Corriente de carga: Max. 200mA •Voltaje residual ☞ NPN : Max. 1V, PNP : Min. (voltaje de alimentación-2.5V)				
Circuito de protección		Protección de inversión de polaridad, corto circuito (sobrecorriente)				
Indicador		Indicador de alimentación: LED verde, Indicador de operación: LED rojo				
Conexión		Cable				
Resistencia de aislamiento		Min. 20MΩ (a 500VCC mega)				
Resistencia al ruido		±240V onda cuadrada de ruido (ancho de pulso:1µs) por simulador de ruido				
Rigidez dieléctrica		500VCA 50/60Hz por 1 minuto				
Vibración		Amplitud de 1.5mm a frecuencia de 10 ~ 55Hz en cada dirección de X, Y, Z por 2 horas				
Golpe		500m/s² (50G) en direcciones X, Y, Z por 3 veces				
Iluminación ambiente		Luz solar: Max. 11,000/x, luz incandescente: Max. 3,000/x				
Temperatura ambiente		-25 ~ +65°C <bup-30s +60°c(en="" -10="" :="" bup-50s="" condición="" congelamiento),<br="" de="" no="" y="" ~="">Almacenaje: -35 ~ +70°C(en condición de no congelamiento)</bup-30s>				
Humedad ambiente		35 ~ 85%RH, almacenaje: 35 ~ 85%RH				
Proteco	ción	IP66(estándar IEC)	IP50(estándar IEC)	IP66(estándar IEC)	IP50(estándar IEC)	
Materiales		Cuerpo : PA				
Cables		4P, Ø4mm, Longitud : 2m				
Acceso	orios	<u> </u>	Herramienta de ajuste		Herramienta de ajuste	
Certific	aciones		C€			
Peso de la unidad		Aprox. 90g Aprox. 140g				

(A) Sensores fotoeléctricos

(B) Sensores de fibra óptica

> (C) Sensores de área / Puertas

(D) Sensores de proximidad

(E) Sensores de presión

(F) Encoders rotativos

(G) Conectores / Sockets

(H) Controladores de temperatura

(I) SSR / Controladores de potencia

(J) Contadores

(K) Temporizadores

(L) Medidores

(M) Tacómetros / Medidores de pulsos

(N) Unidades de display

(O) Controladores de sensores

(P) Fuentes de alimentación

(Q) Motores a pasos/ Drivers / Controladores de movimiento


(R) Pantallas gráficas HMI / PLC


(S) Dispositivos de redes de campo

(T) Modelos descontinuados y reemplazos

Autonics A-56


■Diagrama de salidas de control






*Selección Light ON / Dark ON por cable de control. Light ON : Conectar el cable de control a 0V Dark ON : Conectar el cable de control a +V

■Modo de operación




Conexiones




- ⊕(★1)-conexión de la carga para salida NPN colector abierto
- (★2)-conexión de la carga para salida PNP colector abierto

Dimensiones




●BUP-50, BUP-50-P, BUP-50S, BUP-50S-P



■Montaje y ajuste de sensibilidad

Alimente el sensor fotoeléctrico, después colocar el emisor y receptor de frente, y ajuste el eje óptico y la sensibilidad como a continuación:



*Coloque el objeto en posición para detectarlo con el haz, gire el ajuste hasta la posición A a la mitad del rango de operación del indicador. (Modo Dark ON) o donde el indicador se apague (modo Light ON) (puede operar desde la posición min. de sensibilidad). Coloque el ajuste en posición B, en medio de las posiciones A y C.

A-57 Autonics